

# REFERAT Beredskabskommissionen d. 22-08-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 14:00

**Mødested**           Brandstationen i Sorø, Kongebrovej 7, 4241 Sorø

**Mødedeltagere**   Falk Bærentzen (Fravær), Anders Koefoed, Andreas Jørgensen, Knud Vincents, Jan K. Andersen, Søren Horn Petersen, Michael Gravgaard (Fravær), Politidirektøren Tom Trude, Lars J. Petersen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om det samlede beredskab.....	4
Brande i P-huse og P-kældre.....	5
Eventuelt.....	6

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning**

Dagsordenen er godkendt

## **Sagsfremstilling**

## **Kompetence:**

Beredskabskommissionen

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden

## **Indstilling**

Borgmester Sorø indstiller,

- 1. at** Beredskabskommissionen godkender dagsorden

## **Punkt 2: Orientering om det samlede beredskab**

23-015721

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

Der blev yderligere orienteret om hverve kampagne ved de frivillige i begge kommuner, samt sagen omkring station Ruds-Vedby og kørsel ind i Kalundborg kommune.

### **Sagsfremstilling**

Kompetence

Beredskabskommissionen

Beslutningstema

Beredskabschefen orienterer om det samlede beredskab.

Herunder blandt andet:

- Opgaveløsning på tværs af kommunerne
- Beredskabsstyrelsens tilsyn i maj 2023

### **Indstilling**

Beredskabschefen indstiller,

**1. at** orienteringen tages til efterretning

## **Punkt 3: Brande i P-huse og P-kældre**

23-015721

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

Der blev under orienteringen spurgt til, om udfordringerne er de samme ved brand i en elbil i det fri. Udfordringerne er væsentlig mindre ved brand i en elbil i det fri.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Beredskabskommissionen

### **Beslutningstema**

Brande i køretøjer inde i P-huse og P-kældre udfordrer beredskabet, særligt hvis køretøjet samtidig er en elbil. Ved brande i disse bygninger ophobes røg og varme, hvilket medfører at det er langt sværere for mandskabet at trække frem til køretøjet. Det kan være forbundet med en væsentlig længere indtrængningsvej, som udfordrer måden vi normalt indsætter mandskab på samt anvendes væsentligt mere materiel. Mandskabsressourcerne udfordres, særligt ved længere indtrængningsveje, hvor det vil være nødvendigt at indsætte flere stationer for løsningen af opgaven.

Beredskabet råder ikke over materiel som kan medvirke til en mere sikker indsats, herunder at kunne ventilere effektivt for at skabe sigtbarhed, fjerne varme og dermed gøre indsatsen mere sikker for mandskabet.

På mødet fremlægges udfordringerne, understøttet af tidligere hændelser og tiltag som andre beredskaber har implementeret.

Beredskabet er i gang med, at undersøge mulighederne for, at tilvejebringe udstyr som er nødvendigt for en mere sikker indsats og som samtidigt kan anvendes i øvrigt i beredskabets indsatser. Status på dette fremlægges på mødet.

Beredskabet har undersøgt, via byggemyndigheden, hvor der er bygninger som indeholder P-huse og P-kældre og er i gang med at undersøge hvorvidt disse har opladningsmuligheder for elbiler. Status på dette fremlægges på mødet.

### **Indstilling**

Beredskabschefen indstiller,

**1. at** orienteringen tages til efterretning

## **Punkt 4: Eventuelt**

23-015721

### **Beslutning**

Punktet blev drøftet

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Beredskabskommission

### **Beslutningstema**

Beredskabskommissionen kan drøfte eventuelt

### **Indstilling**

Borgmester Sorø indstiller,

**1. at** Beredskabskommissionen drøfter eventuelt